

Jak „vystrouhat“ vrtuli na oldtimera?

Kategorie gumáků patří i mezi oldtimery k nejkrásnějším a hodně modelářů ji fandí, ale představa, že by si sami měli zhotovit vrtuli, je odrazuje. Casto je to způsobeno příliš učenými články o tom, jak se vrtule spočítá a nakreslí. Jenže při výpočtu se stejně vychází z nějaké zprůměrované hodnoty krouticího momentu gumového svazku, a mezi různými gumami jsou hodně velké rozdíly. Navíc se krouticí moment liší i v závislosti na průřezu svazku a koneckonců i u jediného svazku je proměnný.

Vyhneďme se tedy všem vzorcům a podívejme se na samotné zhotovení vrtule v praxi. Půjde o volnoběžnou vrtuli určenou především oldtimerům, na soutěžní model použijeme vrtuli se sklopnnými listy.

Před vlastním návrhem musíme mít jasno, pro jaký model a účel je vrtule určena. Zvolíme její průměr a stoupání, jež nutně potřebujeme, abychom mohli nakreslit blok, ze kterého vrtuli vyřízneme. Jako konkrétní příklad jsem zvolil balsovou vrtuli o průměru 320 mm, protože takovou dnes nikde nekoupíme a přitom se hodí na modely o rozpětí asi 900 až 1000 mm, tedy „tak akorát“.

Navrhl jsem tyto hodnoty: průměr vrtule D 320 mm; šíře listu v nejúčinnější části ve dvou třetinách délky listu (ve vzdálenosti od středu 105 mm) 40 mm, tedy jednu osminu D. Stoupání vrtule je vhodné od 1,05 do 1,15 D. Zvolil jsem s = 1,08 D, tj. 345 mm. Abychom získali kromě nárysu vrtule i bokorys, musíme ještě znát hodnotu $s/2\pi$, která vychází 55 mm.

Nakreslime si nárys listu podle osy o1 (viz obr.). Může a nemusí být souměrný, moc na tom nezáleží.

Rovnoběžně s o1 vedeme osu o2, od níz nalevo vyznačíme ve vzdálenosti $s/2\pi$ bod A. Jde o vrtuli s konstantním stoupáním, pokud bychom kreslili vrtuli se stoupáním proměnným (někdy se stoupání ke konci listu zmenšuje), museli bychom bodů A vytýcít více.

Na osu o2 zvolíme libovolné body, v nichž povedeme řezy (1 až 8).

Z bodu A vede přímky těmito body. Úhel, který svírají s o2, je úhlem nastavení listu v daných bodech.

Sířky listu a b z nárysu promítneme po délně na spojnice bodu A a bodu řezů. Tím

získáme šířky bloku v daných místech, které spojíme plynulou křivkou. Když ale zakreslíme do jednotlivých řezů profil listu, zjistíme, že nábežná hraná listu šířku bloku mírně přesahuje. O tento přesah proto bokorys vrtule rozšíříme.

U středu vrtule, kde je její účinnost nejmenší, je blok příliš široký. V těchto místech proto nárys listu zeštíhlíme. Nakonec ale stejně podřízneme zadní část bloku (viz na obrázku „regulace bloku“), abychom odstranili zbytečný odpad při otáčení vrtule.

Z překlínky tl. asi 1,5 mm vyřízneme šablounu celého nárysu vrtule a obrousíme na přesný tvar.

Z kvalitní balsy tl. asi 7 mm podle šablony přichycené aspoň třemi špendlíky vyřežeme potřebný počet výrezů (při použití balsy tl. 7 mm 4 kusy, tl. 6 mm 5 kusů).

Výrezy k sobě klepíme kvalitním lepidlem na dřevo. Musejí k sobě doléhat celou plochu, proto raději používáme balsu broušenou! Lepení díly po dobu zasychnání lepidla zatížíme, případně z boku ještě sešpendlíme šikmo veknutými špendlíky.

Po zaschnutí odstraníme případné vytlačené lepidlo a trojúhelníkem překontrolujeme kolmost hran bloku.

Vrtákem o Ø 1,5 mm předvídáme otvor pro hřídel. Aby vrtule „neházela“, musí být kolmý, proto pokud možno použijeme stojanovou vrtačku. Nemáme-li ji, propichneme otvor z obou stran bloku nejprve špendlíkem, pak tlustší jehlou a poté opatrně z obou stran navrtáme.

Na blok naneseme osu o2 a podle pomocných příčních čar vyznačíme tužkou obrys bokorysu.

Ostrým nožem odřízneme přebytky balsy a při stálé kontrole pravoúhlosti dobrousíme brusným papírem. Touškou bloku kontrolujeme posuvným měřítkem. Ve stejných místech musí být na obou listech stejná, jinak budeme mít na každém listu jiné stoupání.

Tím jsem získal opracovaný blok vrtule. Nesmíme zaměnit čáru na bloku vyznačující stoupání s čárou, která značí přidávek na nábežnou hranu. Režeme tedy nejprve spodní část profilu od odtokové hrany k čáře značící stoupání, přičemž necháváme přídavek na dobroušení. Ostří nože přitom nikdy nevedeme kolmo, ale pod úhlem asi 45° a z řezu vyjíždíme. Jde vlastně o jakési holovalení. Odřežeme opatrně i materiál z horní strany listu. Pamatuji na jeho vyklenutí! Nakonec celý list pečlivě dobrousíme včetně ubrání na zadní straně středu vrtule. Používáme brusný prkénko s brusným papírem dvojí zrnitosti a kromě prkénka ještě tenký pásek pružné plastické hmoty, rovněž s nalepeným brusným papírem dvojí zrnitosti, který se dá výborně prohnout a s nímž dobrusujeme zakřivené úseky.

Zbývá vrtuli vyhladit jemným brusným papírem, zaoblít nábežnou hranu a dotvarovat profil. V tomto stavu by vrtule měla mít hmotnost asi 3 až 3,5 g.

Pro vrtuli této velikosti se hodí hřídel z ocelového drátu o Ø 1,5 mm, a proto po převrtání vypouzdříme středový otvor hliníkovou trubičkou o vnitřním průměru asi 1,6 až 1,8 mm. Konce trubičky necháme přesahovat asi 1 mm a lehce je roztemujeme.

Vrtuli lakujeme čtyřikrát čirým nitrolakem, na jeho druhu nezáleží. Po zaschnutí znova vrtuli přebrousíme velmi jemným brusným papírem a celou polepíme čtyřmi pásky tenkého Modelspanu nebo podobného papíru. Lepíme jej zředou Bílou lepicí pastou. Polepenou vrtuli ještě dvakrát nalakujeme vypínamem nitrolakem.

Po důkladném zaschnutí vrtuli vyvážíme na hřídeli. Stačí-li se jednou polovinou dolů, dovážíme druhou polovinu lakováním.

Vrtule je vhodná pro průřez svazku 27 až 32 mm². Užívám zpětně ohnutý hřídel s očkem pro natáčení vrtačkou. Nemáme-li kulíkové ložisko, dobré je nahradit tři tenké disky o průměru 6 až 7 mm z teflonu.

Radoslav Čížek

